## ПИРОМЕТР СПЕКТРАЛЬНОГО ОТНОШЕНИЯ ДПР-1



Пирометры спектрального отношения ДПР-1 (в дальнейшем пирометры) предназначенные для бесконтактного измерения реальной температуры нагретых объектов независимо от их лучеиспускательной способности. Методика измерения базируется на использовании зависимости отношения энергетических яркостей в двух спектральных зонах от температуры. Расчет этого отношения, учет температуры окружающей среды и анализ результатов пикового детектора заносятся в программу и вводятся в микропроцессор, который дает возможность высокоточной обработки и коррекции измерений. Чувствительный элемент приемника излучения представляет собой плоско-параллельную пластину, изготовленную с высокоомного поляризованного пироэлектрического материала, на противоположные стороны которой напылено электроды. Под действием излучения пластина нагревается и ее спонтанная поляризация уменьшается, что проявляется в изменении заряда конденсатора, который регистрируется. Независимость чувствительности пироприемника от температуры предоставляет возможность работы приборов на их основе без термостабилизации.

Результаты измерений выводят на цифровой индикатор и на разъемы в аналоговой форме с током от 4 до 20 мА и в цифровой через RC 485 или RC 232. Протокол связи пирометра совместим с системой команд функциональных модулей серии I–7000 фирмы ICP DAS.За конструктивным выполнением пирометр одноблочный комбинированный прибор, может быть переносным или использоваться стационарно. В приборе расположено отверстие с резьбой М10 для стационарного крепления прибора. В приборах расположенное зарядное устройство, которое дает возможность приборам работать от аккумуляторов 12В, или сети 220В.

## Технические характеристики пирометра следующие:

<ul> <li>Диапазон измеряемых температур, °C</li> </ul>	от 300 до 3000
<ul> <li>Точность измерения, °С (по всему диапазону)</li> </ul>	± 5
<ul><li>Уровень чувствительности, °С</li></ul>	1
<ul> <li>Коэффициент визирования, (по заказу)</li> </ul>	от 30 до 100
<ul> <li>Габаритные размеры, мм (не более)</li> </ul>	122 x 114 x 275
<ul><li>– Масса, кг (не более)</li></ul>	2,0
<ul> <li>Время измерения, с</li> </ul>	0,25
<ul> <li>Время беспрерывной работы: от аккумуляторов,</li> </ul>	8
часов	круглосуточно
от внешнего источника, часов	

<ul> <li>Диапазон расстояний, м</li> </ul>	0,4 50
<ul> <li>Питание от аккумуляторов или сети</li> </ul>	12В/130мА или
	220В/50Гц
<ul> <li>Средняя наработка на отказ (безотказность), часов</li> </ul>	16000
<ul> <li>Средний срок службы, лет</li> </ul>	10

## Преимущества пирометров ДПР-1:

- обеспечивают высокую точность измерения температуры на всем диапазоне;
- надежность и стабильность результатов измерения;
- независимость результатов измерений от состояния окружающей среды (загрязнение посторонними газами, водными парами, пылью, и т.п.);
- возможность точного измерения температуры для подвижных, вибрационных объектов;
- возможность точного измерения алюминиевого расплава и проката;
- приборы не боятся магнитных полей и работают возле индукционных печей;
- независимость точности измерения от поверхности объекта (наличие частичного загрязнения окислами, шлаками и т.д.);
- не реагирует на частичное загрязнение объектива прибора;

## Применение пирометров ДПР-1:

- в металлургической промышленности для измерения температуры расплавленных металлов в ковшах, кокилях, доменных печах, мартенах;
- при разливе жидкого металла в формы;
- контроля температуры до и на прокатных станах (горячий и холодный прокат);
- контроль и автоматизация процесса плавки при изготовлении деталей в вакуумных плавильных печах;
- на огнеупорных и коксохимических комбинатах для измерения температуры в газовых печах;
- в кузнечных цехах при ковке металлов;
- в цехах заводов при изготовлении провода, арматуры, рельсов, труб разного диаметра;
- на заводах цветных металлов для контроля плавки, прокате и закале деталей независимо от вида металла;
- контроль температуры швов в процессе сварки;
- при закалке и обжиге деталей в индукционных печах;
- при измерении температуры между витками индуктора;